

1200325 	Schweiß- und Schneidkassette X11 Vollwertige Schweiß und Schneidkassette X11 inkl. Schweiß und Schneidbrenner
1200006 	Griffstück X11 Ergonomisch geformtes Griffstück mit Schnellverschlussmutter und Schlauchanschlüssen mit Schnellverschlussmutter
1200315 	Schneideinsatz F90 mit Federhebel für AC/SA für flachdichtende Brennschneiddüsen B10 von 1 - 50mm
12000129 	Dichtungsscheibe, Schnellverschlussmutter, Düsenmutter X11 Zubehör für Schneideinsätze und Düsen für X11
1200301 	Schweiß Einsatz Gr. 1 0,5 - 1 mm O2-Verbrauch 80l/h Schweiß Einsatz Linde X11 gehämmt für Acetylen/Sauerstoff

1200302		Schweißersatz Gr. 2 1 - 2 mm O2-Verbrauch 160l/h Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200302E		Schweißersatz Gr. 2E 1,5 - 3,0 mm O2-Verbrauch 230l/h Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200303		Schweißersatz Gr. 3 2 - 4 mm O2-Verbrauch 315l/h Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200303E		Schweißersatz Gr. 3E 3,5 - 5,0 mm O2-Verbrauch 400l/h Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200304		Schweißersatz Gr. 4 4 - 6 mm O2-Verbrauch 500l/h Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff

1200305 	Schweißeinsetz Gr. 5 6 - 9 mm O2-Verbrauch 800l/h Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200306 	Schweißeinsetz Gr. 6 9 - 14 mm O2-Verbrauch 1250l/h Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200307 	Schweißeinsetz biegsam Gr. 2 1 - 2 mm O2-Verbrauch 160l/h Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200308 	Schweißeinsetz biegsam Gr. 3 2 - 4 mm O2-Verbrauch 315l/h Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff
1200309 	Schweißeinsetz biegsam Gr. 4 4 - 6 mm O2-Verbrauch 500l/h Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff

1200310 	Anwärmeinsatz mehrflammig Gr. 4 500 L/h für Sauerstoff/Acetylen, Anwärm Brenner wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.
1200311 	Anwärmeinsatz mehrflammig Gr. 5 800 L/h für Sauerstoff/Acetylen, Anwärm Brenner wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.
1200312 	Schneiddüse B10 1-3mm für Schneideinsatz i F 90 X11
1200313 	Schneiddüse B10 3-8mm für Schneideinsatz i F 90 X11
1200314 	Schneiddüse B10 8-20mm für Schneideinsatz i F 90 X11

12000126

**Schneiddüse B10 20-50mm**

für Schneideinsatz i F 90 X11

12000127

**Führungswagen f. X11**

komplett mit Klemmring

12000128

**Schneidstütze für X11**

zum Lochschneiden