

<p>1200325</p> 	<p>Schweiß- und Schneidkassette X11</p> <p>Vollwertige Schweiß und Schneidkassette X11 inkl. Schweiß und Schneidbrenner</p>
<p>1200006</p> 	<p>Griffstück X11</p> <p>Ergonomisch geformtes Griffstück mit Schnellverschlussmutter und Schlauchanschlüssen mit Schnellverschlussmutter</p>
<p>1200315</p> 	<p>Schneideinsatz F90 mit Federhebel für AC/SA</p> <p>für flachdichtende Brennschneiddüsen B10 von 1 - 50mm</p>
<p>12000129</p> 	<p>Dichtungsscheibe, Schnellverschlussmutter, Düsenmutter X11</p> <p>Zubehör für Scheideinsätze und Düsen für X11</p>
<p>1200301</p> 	<p>Schweißersatz Gr. 1 0,5 - 1 mm O2-Verbrauch 80l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>

1200302 	<p>Schweißersatz Gr. 2 1 - 2 mm O2-Verbrauch 160l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
1200302E 	<p>Schweißersatz Gr. 2E 1,5 - 3,0 mm O2-Verbrauch 230l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
1200303 	<p>Schweißersatz Gr. 3 2 - 4 mm O2-Verbrauch 315l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
1200303E 	<p>Schweißersatz Gr. 3E 3,5 - 5,0 mm O2-Verbrauch 400l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
1200304 	<p>Schweißersatz Gr. 4 4 - 6 mm O2-Verbrauch 500l/h</p> <p>Schweißersatz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>

<p>1200305</p> 	<p>Schweißeinsetz Gr. 5 6 - 9 mm O2-Verbrauch 800l/h</p> <p>Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
<p>1200306</p> 	<p>Schweißeinsetz Gr. 6 9 - 14 mm O2-Verbrauch 1250l/h</p> <p>Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
<p>1200307</p> 	<p>Schweißeinsetz biegsam Gr. 2 1 - 2 mm O2-Verbrauch 160l/h</p> <p>Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
<p>1200308</p> 	<p>Schweißeinsetz biegsam Gr. 3 2 - 4 mm O2-Verbrauch 315l/h</p> <p>Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>
<p>1200309</p> 	<p>Schweißeinsetz biegsam Gr. 4 4 - 6 mm O2-Verbrauch 500l/h</p> <p>Schweißeinsetz Linde X11 gehämmert für Acetylen/Sauerstoff</p>

<p>1200310</p> 	<p>Anwärmeinsatz mehrflammig Gr. 4 500 L/h</p> <p>für Sauerstoff/Acetylen, Anwärbrenner wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.</p>
<p>1200311</p> 	<p>Anwärmeinsatz mehrflammig Gr. 5 800 L/h</p> <p>für Sauerstoff/Acetylen, Anwärbrenner wird zum flächigen Anwärmen eingesetzt.</p>
<p>1200312</p> 	<p>Schneiddüse B10 1-3mm</p> <p>für Schneideinsatz i F 90 X11</p>
<p>1200313</p> 	<p>Schneiddüse B10 3-8mm</p> <p>für Schneideinsatz i F 90 X11</p>
<p>1200314</p> 	<p>Schneiddüse B10 8-20mm</p> <p>für Schneideinsatz i F 90 X11</p>

12000126

**Schneiddüse B10 20-50mm**

für Schneideinsatz i F 90 X11

12000127

**Führungswagen f. X11**

komplett mit Klemmring

12000128

**Schneidstütze für X11**

zum Lochschneiden