

1600012 	Kupferhartlot L-Ag5P 3,0x500mm CuP Ag / 5% Ag, Hauptsächlich verwendet zum Löten von Kupferverbindungen in Wärmetauschern für Industrie und Haushalte, Kupfer-Kupfer-Verbindung,
1600011 	Kupferhartlot L-Ag5P 2,0x500mm CuP Ag / 5% Ag, Hauptsächlich verwendet zum Löten von Kupferverbindungen in Wärmetauschern für Industrie und Haushalte, Kupfer-Kupfer-Verbindung,