

3160006



### LORCH MicorMIG 500 gasgekühlt oder wassergekühlt

Kompaktanlage (A) oder Kofferanlage (B), 3 verschiedene Bedienkonzepte Basic, Basic-Plus, Control Pro, "the new Standard" Inverterschweißgerät perfekte Ergonomie 3 Schritte und Schweißen Bedienkonzept

3160005



### LORCH MicorMIG 400 gasgekühlt oder wassergekühlt

Kompaktanlage (A) oder Kofferanlage (B), 3 verschiedene Bedienkonzepte Basic, Basic-Plus, Control Pro, "the new Standard" Inverterschweißgerät perfekte Ergonomie 3 Schritte und Schweißen Bedienkonzept

3160004



### LORCH MicorMIG 350 gasgekühlt oder wassergekühlt

Kompaktanlage (A) oder Kofferanlage (B), 3 verschiedene Bedienkonzepte Basic, Basic-Plus, Control Pro, "the new Standard" Inverterschweißgerät perfekte Ergonomie 3 Schritte und Schweißen Bedienkonzept

3160003



### LORCH MicorMIG 300 gasgekühlt oder wassergekühlt

Kompaktanlage (A) oder Kofferanlage (B), 3 verschiedene Bedienkonzepte Basic, Basic-Plus, Control Pro, "the new Standard" Inverterschweißgerät perfekte Ergonomie 3 Schritte und Schweißen Bedienkonzept